

Акт осмотра состояния оборудования

г. Москва

«11» 09 2016 года

Представитель ООО «Лифтремонт», в лице Нач. участка
Меньшикова Вячеслава Леонидовича
(должность и Ф.И.О. лица полностью)

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Представитель
ООО У.К. «Комфорт»
(наименование организации)

в лице диспетчер Мартынова Н.И.
(должность и Ф.И.О. лица полностью)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (вместе Заказчик и Исполнитель в дальнейшем именуются «Стороны»), составили настоящий Акт о том, что при проверке состояния нижеперечисленного оборудования, установленного по адресу: М.О. поселок Ильинский ул. Чкалова д.1.

На соседней площадке метро рег. номер 065402

было выявлено: Вследствие нарушения правил бережливой эксплуатации метро, сотрудниками управляющей компании «Комфорт», была произведена неправильная установка дверей. При расторжении кабина подпрыгнула вверх и уперлась в главный привод метро и села на ловители. Одна сторона кабины выскочила из направляющих. Противовес при движении вниз сошел со стойки буфера противовеса. Для возобновления метро в нормальную работу, требуется произвести следующие работы:

1. Ремонт и монтаж оголовок на крыше кабины.
2. При помощи ручных талей снять кабину с ловителей.
3. При помощи ручных талей требуется произвести ремонт и монтаж главного привода метро.
4. Требуется заменить стойку буфера противовеса.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Меньшиков В.П.

Марты

диспетчер Мартынова Н.И.



5. Требуется заменить прокладки на противовесе.
6. Требуется заменить вкладыши скольжения на кабине в кол-ве 4шт.
7. Требуется замена маляков на кабине в кол-ве 2шт.
8. Выбывание технологических зазоров.